

REGRAS DE OURO

As Regras de Ouro da Sagres Operações abrangem mais de 80% dos incidentes registrados nos últimos anos. Elas precisam ser cumpridas por todos - colaboradores, contratados, fornecedores e visitantes!

O trabalho seguro é condição essencial para nossa Vida.



Cuidado com movimentação de cargas suspensa

.Os equipamentos de guindar devem ser verificados quanto a sua capacidade, seus certificados e ter inspeções pré-operacionais.

.Nunca colocar a mão na carga.

.Estar sempre atento ao raio de fogo da carga e manter distância regulamentada.

.A área (raio de fogo) deve estar sinalizada e isolada



Atenção com trabalho em altura

.Nas atividades de trabalho em altura os envolvidos devem estar sempre treinados, capacitados e previamente autorizados.

.Deverão utilizar sempre os dispositivos de segurança.

.A área deve estar sinalizada e isolada.



É Proibido fumar

.É proibido fumar nas frentes de trabalho, armazéns e escritórios.



Operações com máquinas oferecem Perigos

.Somente pessoas treinadas, capacitadas e previamente autorizadas podem conduzir máquinas.

.Somente pessoal operacional pode estar na área de trabalho. As áreas devem estar demarcadas e isoladas.

.Os procedimentos operacionais devem ser sempre respeitados e deve ser executado o "checklist" diário.

.Nunca operar máquinas utilizando o celular ou rádio de comunicação.



Bloquear os equipamentos

.Sempre bloquear e testar os equipamentos antes de realizar manutenções.

